

# Jetzt geht's richtig los

Nach langer Wartezeit haben jetzt die eigentlichen Sanierungsmaßnahmen endlich begonnen, nachdem die Vorbereitungen (Entkernungsarbeiten) bereits im Januar 2018 beendet waren.

Text: Bernd Reichert



Abstützungen im Innenraum  
Foto: Heinz Fink



Entfernter Grund- bzw. Ringbalken  
Foto: Horst Alsleben

Mitte August rückten jetzt Zimmerleute an, die zunächst die Arbeiten im Erdgeschoß aufnehmen, da hier die Ring- und Tragbalken auf allen Seiten des Gebäudes mehr oder minder durch Feuchte stark beschädigt sind. Zum Teil müssen diese Holzbalken herausgenommen, repariert oder ersetzt und anschließend wieder eingebaut werden. Hierzu sind die jeweiligen Wände abzustützen. Zunächst wurde auf der Südseite des Gebäudes begonnen und bearbeitet nach und nach die anderen Seiten des Hauses.

Um die Fachwerkbalken in Zukunft vor Feuchtigkeit zu schützen ist geplant, dass zwischen der im Erdgeschoß vorgesehenen Betonplatte und dem Fachwerk eine Sperrschicht aus Blei installiert wird. Das bedeutet, dass die Erneuerung bzw.

Sanierung des Fachwerkes so zu geschehen hat, dass der Sperrschicht-Streifen angebracht und die Betonplatte gegossen werden kann. Diese Arbeiten werden noch einige Wochen in Anspruch nehmen, zumal der gesamte Boden im Erdgeschoß (auch im Bereich des Flurs) ca. 50 cm auszuheben ist

und der Belüftungskeller im Südostteil des Gebäudes verfüllt werden muss. Die Vorbereitungen zu diesem Bauabschnitt haben schon begonnen.

Die Mitglieder des Dorfentwicklungsvereins (DEK) werden den Fortschritt der Bauarbeiten ständig beobachten und weiter berichten.

**Raumaussparung**  
**Rund um den**

**Beratung · Verkauf · Ausführung**

- Gardinen
- Stangen und Schienen
- Sonnen- und Sichtschutz
- Tapezieren und Streichen
- Bodenbeläge
- Insektenschutz

**Weitere Dienstleistungen**

- Reinigung von Gardinen
- Lamellen und Plissees
- Entrümpelung und Entsorgung

**Ihr Fachmann**  
**in Floristik**  
**und Umgestaltung**